

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWY PRAWNE	3
Barwy i znaki bezpieczeństwa	3
Stosowanie barw:	3
Stosowanie dźwięków:	3
Barwy bezpieczeństwa	3
Barwy i znaki bezpieczeństwa	4
Kodeks pracy - maszyny	5
Ogólne wymagania w stosunku do starych maszyn i narzędzi	5
Ogólne wymagania w stosunku do maszyn i narzędzi	5
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. sprawie maszyn Nadzór Rynku w UE	6
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz.1228) [implementuje Dyrektywę maszynowa 2006/42/WE]	6
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn	6
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn	7
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn	7
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn –liny i łańcuchy	8
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn- współczynniki bezpieczeństwa:	8
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn- instrukcja	9
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 163, poz. 1650, zmiana Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690)	9
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP	9
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP	10
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP	11
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596 z póz. zm.).	11
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596 z póź. zm.).	11
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP przy maszynach	12
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596 z póź. zm.).	12
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	13
INSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE	13
PIERWSZA POMOC	17

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

INSTRUKCJE BHP	18
INSTRUKCJE BHP BIUROWE	22
TABLICE INFORMACYJNE.....	23
ZNAKI PRZECIWPOŻAROWE	24
URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE	40
POMIESZCZENIA TECHNICZNE	41
MAGAZYNOWANIE	44
AWARIE.....	47
ZNAKI INFORMACYJNE	49

PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 163, poz. 1650, zmiana Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690).
2. Polskie Normy, zwłaszcza PN-N – 01256; Barwy i znaki bezpieczeństwa.

Barwy i znaki bezpieczeństwa

1. Pracodawca powinien zapewnić stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.
2. W zależności od rodzaju stosowanego transportu - w zakładzie pracy powinny być stosowane znaki i sygnały używane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i powietrznym.
3. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.
4. Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe.
5. Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami, powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa lub znakiem bezpieczeństwa.
6. Drogi powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa (np. krawędzie drogi barwą białą lub żółtą). Barwy i znaki bezpieczeństwa

Stosowanie barw:

1. Czerwona – oznaczająca sytuacje zagrożenia, stan nieprawidłowy, awarie,
2. żółta - stan nienormalny, ostrzeżenie o zbliżającej się sytuacji zagrożenia,
3. zielona - stan normalny, stan bezpieczeństwa,
4. niebieska - stan, w którym konieczne jest podjęcie działań przez operatora.

Stosowanie dźwięków:

1. zagrożenie - dźwięki modulowane, impulsy dźwiękowe,
2. ostrzeżenie - ciąg impulsów o stałej wysokości dźwięku,
3. bezpieczeństwo - dźwięk ciągły o stałym poziomie,
4. konieczność działania - dźwięk o zmiennym natężeniu.

Barwy bezpieczeństwa

1. Kolor zielony jest kolorem oznaczającym bezpieczeństwo. Oznacza się nim wyłączniki bezpieczeństwa lub drogi ewakuacyjne.
2. Kolor czerwony jest stosowany do oznaczania sprzętu ppoż. oraz zakazu (ukośne czerwono-białe pasy oznaczają zakaz przekraczania).

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

3. Kolor żółty stosuje się do ostrzegania o niebezpieczeństwie i jest często stosowany do oznaczenia wewnętrznej powierzchni odchylanej osłony zakrywającej części wirujące.
4. Ukośne żółto-czarne pasy, pod kątem 45°, oznaczają ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.

Barwy i znaki bezpieczeństwa

Polskie Normy wprowadza cztery podstawowe typy znaków:

- znak zakazu wg. PN-92/N-01256/03 - kształt okrągły z czerwoną obwódką i pasem negującym, białym tłem i czarnym piktogramem,



- znak nakazu - kształt okrągły, tło niebieskie i piktogram barwy białej,



- znak ostrzegawczy - kształt trójkąta o żółtym tle, czarnej obwódkie i czarnym piktogramie,



- znak informacyjny - kształt kwadratu, tło zielone, i biały piktogramem.



- ZNAKI EWAKUACYJNE wg. PN-92/N-01256/02



- ZNAKI BEZPIECZENSTWA wg. PN-92/N-01256/01

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI



- ZNAKI OSTRZEGAWCZE – Promieniowania Elektromagnetycznego

Kodeks pracy - maszyny

Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne;

1. zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
2. uwzględniały zasady ergonomii.

Art. 216. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215. lub ich konstrukcja jest uzależniona od warunków lokalnych.

Art.217. Niedopuszczalne jest wyposażenie stanowisk pracy w maszyny, narzędzia i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, określonych w odrębnych przepisach.

Ogólne wymagania w stosunku do nowych maszyn i narzędzi

Od 2006 r. wszystkie nowo zakupione maszyny powinny posiadać;

1. oznaczenie zgodności
2. deklaracje producenta o zgodności wykonania maszyny z dyrektywami UE i odpowiednimi normami PN-EN,
3. instrukcje obsługi w języku polskim,
4. Zawsze dostępna instrukcje BHP,
5. dokument potwierdzający stan techniczny.

Ogólne wymagania w stosunku do starych maszyn i narzędzi

Maszyny zakupione przed 2006 r. powinny posiadać oznaczenie krajowym znakiem „B” i certyfikat upoważniający do takiego oznakowania. Maszyny nie spełniające tych warunków powinny zostać wycofane.

Dopuszczenie do eksploatacji starych maszyn nie oznaczonych znakiem CE lub B może nastąpić tylko wyjątkowo, po sprawdzeniu ich zgodności z rozporządzeniem MG z 30.10.2002 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu maszyn (Dz. U. nr 191, poz.1596) i po wystawieniu wewnętrznego dokumentu dopuszczającego ich czasową eksploatację w określonej firmie.

Ogólne wymagania w stosunku do maszyn i narzędzi

Pracownik powinien podpisać oświadczenie o;

1. otrzymaniu instrukcji BHP,

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

2. zapoznaniu się instrukcją obsługi maszyny lub narzędzia,
3. zostać przeszkolony w zakresie obsługi maszyny na szkoleniu stanowiskowym.

Wszystkie miejsca w maszynach gdzie są części ruchome osłania się osłonami - chyba, że są zamontowane na wysokości ponad 2,5 m, licząc od podłogi, przed uruchomieniem należy sprawdzić stan techniczny maszyny lub narzędzia, przy obsłudze należy stosować wymagane odzież roboczą (bez luźnych części) i sprzęt ochrony indywidualnej.

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. sprawie maszyn Nadzór Rynku w UE

- 1) Państwa Członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że maszyna może zostać wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku jedynie w przypadku gdy spełnia ona odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy i nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu osób.
- 2) W celu poświadczenia zgodności maszyny z przepisami niniejszej dyrektywy, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności.
- 3) Państwa Członkowskie notyfikują Komisji i innym Państwom Członkowskim jednostki, które wyznaczyły do przeprowadzenia oceny zgodności.
- 4) Państwa Członkowskie zapewniają, że jednostki notyfikowane są regularnie monitorowane w celu sprawdzenia, czy spełniają one nieprzerwanie kryteria określone w dyrektywach.
- 5) Państwa członkowskie ustanawiają zasady sankcji mających zastosowanie do naruszeń prawa krajowego przyjętego zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują w tym zakresie wszelkie niezbędne środki aby sankcje były skuteczne i odstraszające (uwaga; w kraju maksymalna grzywna do 100.000 zł).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz.1228) [implementuje Dyrektywę maszynową 2006/42/WE]

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przy doborze najbardziej odpowiednich środków, mających na celu wyeliminowanie ryzyka powinien postępować zgodnie z kolejnością poniżej wymienionych zasad;

- 1) wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko, tak dalece jak jest to możliwe, przez projektowanie i wytwarzanie maszyn bezpiecznych,
- 2) stosować konieczne środki ochronne w odniesieniu do ryzyka, którego nie można wyeliminować,
- 3) informować użytkowników o ryzyku resztkowym, spowodowanym jakimikolwiek niedostatkami w przyjętych środkach ochronnych,
- 4) wskazywać czy jest konieczne przeszkolenie w tym zakresie,
- 5) określić potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej.

Maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeśli takie użycie wywołałoby ryzyko.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Maszyna powinna być tak wykonana, aby w przewidzianych warunkach jej użytkowania ograniczyć do minimum dyskomfort, zmęczenie oraz obciążenie fizyczne i psychiczne odczuwane przez operatora.

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

W tym celu należy zastosować poniższe zasady ergonomii:

- 1) uwzględnić różnorodność warunków fizycznych operatorów, ich siły i wydolności;
- 2) zapewnić wystarczającą przestrzeń dla ruchów operatora;
- 3) unikać wymuszania tempa pracy przez maszynę;
- 4) unikać obserwacji wymagającej długotrwałej koncentracji;
- 5) dostosować wzajemne oddziaływania operatora i maszyny do dających się przewidzieć cech operatorów.

Stanowisko operatora powinno być zaprojektowane i wykonane tak, aby unikać ryzyka powodowanego wydzielaniem gazów lub brakiem tlenu.

W uzasadnionych przypadkach stanowisko operatora powinno być wyposażone w odpowiednią kabinę.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Przy projektowaniu maszyn należy przewidzieć aby;

1. maszyna nie mogła uruchomić się nieoczekiwanie;
2. parametry maszyny nie mogły zmieniać się w sposób niekontrolowany, jeżeli taka zmiana może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych;
3. po wydaniu polecenia zatrzymania, maszyna się zatrzymała;
4. żadna ruchoma część maszyny ani element zamocowany w maszynie nie mogły odpaść lub zostać wyrzucone;
5. automatyczne lub ręczne zatrzymywanie części ruchomych nie mogło zostać zakłócone;
6. urządzenia ochronne zapewniały skuteczną ochronę lub wysyłały polecenie zatrzymania;
7. elementy układu sterowania związane z bezpieczeństwem działały w sposób spójny w całym zespole maszyn.

Urządzenia sterujące powinny być:

- 1) wyraźnie widoczne, oznaczone piktogramami i identyfikowalne;
- 2) rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczną obsługę;
- 3) zaprojektowane tak, aby ich kierunek ruchu był zgodny z wywoływanym skutkiem;
- 4) umiejscowione poza strefami niebezpiecznymi, z wyjątkiem urządzeń do zatrzymywania awaryjnego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Oznaczenia maszyn powinny być widoczne, czytelne i trwałe.

Powinny one zawierać co najmniej:

- 1) nazwę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli taki występuje;
- 2) określenie maszyny;
- 3) oznakowanie CE;
- 4) oznaczenie serii lub typu maszyny;

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

- 5) numer seryjny, jeżeli taki występuje;
- 6) rok budowy maszyny, rozumiany jako rok zakończenia procesu produkcji.
- 7) maksymalna siłę uciągu na haku sprzęgającym, wyrażona w N, przewidziana przez producenta,
- 8) maksymalne obciążenie pionowe haka sprzęgającego, wyrażone w N, przewidziane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – liny i łańcuchy

Każdy odcinek łańcucha, liny lub pasa niebędący częścią zespołu powinien być oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Jeżeli nie jest możliwe oznakowanie każdego odcinka łańcucha, liny lub pasa niebędącego częścią zespołu, odcinek łańcucha, liny lub pasa powinien mieć zamocowaną na stałe tabliczkę lub pierścień z podaną nazwą i adresem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz oznaczenia identyfikacyjne odpowiedniego świadectwa.

Świadectwo powinno zawierać informacje określone w normach zharmonizowanych lub, jeżeli takie normy nie istnieją, powinno zawierać co najmniej:

- 1) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
- 2) opis łańcucha lub liny, zawierający:
 - a. wymiary nominalne,
 - b. rodzaj konstrukcji,
 - c. materiały użyte do wykonania oraz wszelkie specjalne procesy obróbki metalurgicznej, jakim materiały te zostały poddane;
- 3) wskazanie norm, na podstawie których przeprowadzono badania, jeżeli zostały one przeprowadzone;
- 4) informacje o maksymalnym obciążeniu eksploatacyjnym łańcucha lub liny - w stosunku do różnych zastosowań może być podany szereg odpowiednich wartości.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn- współczynniki bezpieczeństwa:

Współczynnik bezpieczeństwa - stosunek obciążenia gwarantowanego (Ob.gw) przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, jakie część maszyny lub osprzętu do podnoszenia jest w stanie utrzymać, do maksymalnego udźwigu (Max.udz).

$$\text{współczynnik bezpieczeństwa} - W_b = \text{Ob.gw} : \text{Max.udz}$$

(uwaga: współczynniki bezpieczeństwa przyjmują wartości od 4 - do 14),

$$\text{maksymalny udźwig: } \text{Max.udz} = \text{Ob.gw} : W_b$$

Współczynnik przeciążenia - stosunek obciążenia użytego do przeprowadzenia prób statycznych lub dynamicznych maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia - do maksymalnego udźwigu,

(uwaga: dla prób statycznych współczynnik przeciążenia powinien wynosić - 1,25, a dla maszyn obsługiwanych ręcznie - 1,5),

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

(uwaga: dla prób dynamicznych współczynnik przeciążenia powinien wynosić - 1,1)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn-instrukcja

Instrukcja maszyny powinna zawierać między innymi następujące informacje;

- deklaracje zgodności WE, wskazująca szczegółowe dane dotyczące maszyny;
- ogólny opis maszyny;
- rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
- opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
- opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
- ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn;
- parametry dotyczące emisji hałasu na stanowiskach pracy;
 - nie powinien przekraczać 70 dB(A), a jeżeli przekracza 70 dB(A) – 80dB(A), to w instrukcji powinna być wyraźna informacja,
 - szczytowa chwilowa wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy nie powinna przekraczać 130 dB (C);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 163, poz. 1650, zmiana Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690)

Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych:

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania BHP, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania.

Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań BHP oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania oraz użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego, w szczególności poprzez:

- zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a ruchomymi lub stałymi elementami otoczenia;
- zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP

- 1) W przypadku zespołowej obsługi maszyny lub gdy stwarza ona zagrożenie dla otoczenia, należy zapewnić sygnalizację ostrzegawczą i alarmową - łatwo dostrzegalną i zrozumiałą.
- 2) Maszyny wielostanowiskowe powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej lub świetlnej automatycznie wysyłające sygnały uprzedzające o uruchomieniu maszyny.
- 3) Sygnały powinny być odbierane na wszystkich stanowiskach pracy przy danej maszynie.
- 4) Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi (podestu)

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcje maszyny.

- 5) Urządzenia ochronne stosowane przy maszynach powinny spełniać następujące ogólne wymagania:
- zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu;
 - działać niezawodnie, posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość;
 - funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach gdy jest to celowe i możliwe;
 - nie mogą być łatwo usuwane lub odłączane bez pomocy narzędzi;
 - nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożę i dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników.

Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak skonstruowane, aby:

- zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów;
- ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało automatycznie maszyny.

Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.

Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP

- 1) Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników - pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie przygotowanie.
- 2) Pędnie powinny posiadać urządzenia do zawieszania pasów pędnych zapobiegające zetknięciu się zrzuconych pasów, lin lub taśm z częściami pędni będącymi w ruchu.
- 3) Pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane, łączone, skracane i smarowane po unieruchomieniu napędu maszyny.
- 4) Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
- 5) Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP

O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne.

Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej. Pracodawca jest obowiązany ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawianie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru, oraz ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596 z póź. zm.).

1. Pracownicy mogą być podnoszeni tylko za pomocą przeznaczonych do tego celu maszyn i ich wyposażenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach maszyny, które nie zostały skonstruowane do podnoszenia pracowników, mogą być używane do tego celu, jeżeli pracodawca ustali szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn tak, aby zostało zapewnione bezpieczeństwo pracowników.
3. Podczas przebywania pracowników na maszynie przeznaczonej do podnoszenia ładunków stanowisko służące do sterowania maszyną powinno być ciągle obsługiwane przez operatora, a w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa powinna być zapewniona możliwość ewakuowania pracowników.
4. Pracownicy podczas ich podnoszenia powinni mieć możliwość komunikowania się i nie powinni przebywać pod wiszącymi ładunkami, o ile nie jest to konieczne dla sprawnego wykonywania pracy.
5. Nie przenosi się ładunków nad niezabezpieczonymi miejscami pracy, w których zwyczajowo przebywają pracownicy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596 z póź. zm.).

1. W przypadku gdy operator maszyny przeznaczonej do podnoszenia ładunków nieprzewodzonych nie może obserwować całej drogi jaką pokonuje ładunek, powinna zostać wyznaczona kompetentna osoba do kontaktu z operatorem współpracująca z nim przy przemieszczaniu ładunku.
2. W przypadku gdy pracownik zamocowuje albo zdejmuje ładunek ręcznie, praca powinna być zorganizowana w sposób bezpieczny, w szczególności poprzez zapewnienie bezpośredniego lub pośredniego wpływu tego pracownika na sterowanie maszyną przeznaczoną do podnoszenia ładunków nieprzewodzonych.
3. Wszelkie czynności związane z podnoszeniem ładunków nieprzewodzonych odpowiednio się planuje, kontroluje oraz przeprowadza z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników.

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli ładunek ma być podnoszony jednocześnie przez dwie lub więcej maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków nieprzewodzonych, ustala się i stosuje procedury zapewniające koordynację pracy między operatorami tych maszyn.

4. Ładunki zawieszone nie mogą być pozostawione bez nadzoru, chyba że dostęp do strefy niebezpiecznej jest uniemożliwiony, a ładunek jest zawieszony i bezpiecznie utrzymywany.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP przy maszynach

W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest zależne od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

- 1) wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;
- 2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu;
- 3) okresowej kontroli gdy maszyna pracuje w warunkach pogarszających jej stan techniczny;
- 4) specjalnej kontroli w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem prac modyfikacyjnych, zjawisk przyrodniczych, wydłużonego czasu postoju maszyny lub niebezpiecznych uszkodzeń albo wypadków przy pracy.

Wyniki kontroli rejestruje się i przechowuje przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli a w miejscu użytkowania maszyny powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596 z póź. zm.).

1. Pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn,
2. Ruchome maszyny z własnym napędem mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich bezpiecznej obsługi.
3. W przypadku gdy maszyny poruszają się po terenie, na którym jest wykonywana praca, pracodawca powinien ustalić zasady ruchu i ograniczyć ich szybkość oraz egzekwować przestrzeganie tych zasad.
4. Pracownicy mogą być transportowani przy pomocy mechanicznie napędzanej maszyny, o ile jest zapewnione ich bezpieczeństwo, a jeżeli podczas jazdy maszyny jest kontynuowana praca to prędkość maszyny ogranicza się odpowiednio do wykonywanej pracy.
5. Maszyny o napędzie spalinowym mogą być używane w miejscu pracy tylko wtedy, gdy jest zapewniona ilość powietrza wystarczająca do wyeliminowania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	Ogólna Instrukcja w przypadku napadu rabunkowego	
	Instrukcja Postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku	

INSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE

	Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej	
	Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej	
	Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE-2xW do gaszenia sprzętu	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Instrukcja ogólna przeciwpożarowa	
	Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru	
	Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych	
	Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych	
	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych	
	Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI


	Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego	
	Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej	
	Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych	
	Tablica sygnałów alarmowych obrony cywilnej kraju	
	Instrukcja przeciwpożarowa na terenie budowy	
	Instrukcja użycia hydrantu wewnętrznego	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych	
	Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych	
	Instrukcja postępowania na wypadek powst. pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszkalnych	
	Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników	
	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia	
	Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

PIERWSZA POMOC

 WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 1. 2.	Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy	
 WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY I ZMIANA 1. 2. II ZMIANA 1. 2.	Zmianowy wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy	
 INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY	Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy	
 INSTRUKCJA OBSŁUGI APTECZKI	Instrukcja obsługi apteczki	
 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach	
	Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach	

INSTRUKCJE BHP

	Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1kV	
	Instrukcja BHP na stanowisku elektryka konserwatora do 1kV	
	Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Instrukcja ogólna zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych	
	Instrukcja obsługi kotła c.o. podczas pracy	
	Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych	
	Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku	
	Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń wentylacyjnych i odpylających	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i C.O	
	Instrukcja BHP w kotłowniach olejowo-gazowych	
	Instrukcja BHP przy wykonywaniu instalacji sanitarnych	
	Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie	
	Instrukcja BHP przy robotach posadzkarskich	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych	
	Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki	
	Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarских	
	Instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych	
	Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego	
---	---	--

INSTRUKCJE BHP BIUROWE

	Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników	
	Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką	
	Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki	
	Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów	


OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Instrukcja BHP dla listonosza	
---	-------------------------------	--

TABLICE INFORMACYJNE

	Zintegrowany system ratownictwa	
	Tabliczki telefonów alarmowych	
	Nalepka na telefon	
	Nalepka na telefon	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Tabliczki telefonów alarmowych	
---	---------------------------------------	--

ZNAKI PRZECIWPÓŻAROWE

	Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ppoż. 1	
	Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ppoż. 2	
	Drzwi ewakuacyjne	
	Drzwi ewakuacyjne	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Ciągnąć aby otworzyć	
	Pchać aby otworzyć	
	Stłuc aby uzyskać dostęp	
	Aby otworzyć, przesunąć w prawo	
	Klamka	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Exit	
	Ciągnąć	
	Pchać	
	Okno ewakulacyjne	
	Wyjście ewakuacyjne	



OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Wejście	
	Wyjście EXIT	
	Wyjście awaryjne	
	Droga ewakuacyjna	
	Ciągnąć aby otworzyć	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Pchać aby otworzyć	
	Wejście awaryjne	
	Push	
	Pull	
	Do głównego wyłącznika prądu	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Do głównego wyłącznika prądu	
	Ppoż. zbiornik wody	
	Kłapa dymowa	
	Piasek gaśniczy	
	Droga pożarowa	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Droga pożarowa nie zastawiać	
	Brama pożarowa	
	Hydrant	
	Syrena pożarowa	
	Wyjście na dach	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Sprzęt gaśniczy	
	Zbiornik przeciwpożarowy	
	Pożarowa instalacja zraszaczowa	
	Stanowisko gaśnicze pianowe	
	Brama otwierana do góry	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Przed wyłączeniem prądu ewakuuj pasażerów windy	
	Pomieszczenie bronione instalacją CO₂, należy opuścić pomieszczenia w momencie usłyszenia alarmu	
	Cyfry do oznaczenia sektorów	
	Miejsce zbiórki do ewakuacji	
	Do miejsca zbiórki (w lewo)	


OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Do miejsca zbiórki (w prawo)	
	Numery punktów zbiórek	
	Drabina ewakuacyjna	
	Pierwsza pomoc	
	Telefon alarmowy do wezwania pierwszej pomocy	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Apteczka pierwszej pomocy	
	Apteczka pierwszej pomocy	
	Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się w...	
	Zakaz korzystania z windy w razie pożaru	
	W razie pożaru zbić szybę	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Kierunek drogi ewakuacyjnej	
	Kierunek drogi ewakuacyjnej	
	Wskaźnik kierunku	
	Kierunek drogi ewakuacyjnej	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewo	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w prawo (znak uzupełniający)	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w lewo (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w prawo (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w lewo (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo (znak uzupełniający)	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo (znak uzupełniający)	
	Droga ewakuacyjna (prosto/w górę)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)	
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Droga ewakuacyjna (prosto/w górę)	
---	--------------------------------------	--

URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE

	Taśma odgradzająca dwustronna żółto-czarna	
	Taśma odgradzająca dwustronna biało-czerwona	
	Trucizna	
	Substancja szkodliwa lub drażniąca	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Uwaga, samochód	
---	-----------------	--

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

	Punkt zlewny ścieków	
	Zawór odpowietrzający	
	Zawór zwrotny	
	Zawór parowy	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Zawór wody gorącej	
	Zawór wodny	
	Zawór bezpieczeństwa	
	Główny zawór c.o	
	Główny zawór wodny	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

 GŁÓWNY ZAWÓR GAZU	Główny zawór gazu	
 GŁÓWNY ZAWÓR GAZU	Główny zawór gazu	
 GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU	Główny wyłącznik prądu	
 GŁÓWNY WYŁĄCZNIK DŹWIGU	Główny wyłącznik dźwigu	

MAGAZYNOWANIE

MAKULATURA	Makulatura	
ODPADY	Odpady	
ŚMIETNIK	Śmietnik	
ODPADY DO POWTÓRNEGO PRZETWORZENIA	Odpady do powtórnego przetworzenia	
PLASTIK	Plastik	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

SZKŁO	Szkło	
PAPIER	Papier	
ODPADY KOMUNALNE	Odpady komunalne	
ODPADY PAPIEROWE	Odpady papierowe	
ODPADY Z FOLII	Odpady z folii	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

ZUŻYTE BATERIE	Zużyte baterie	
MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW	Miejsce składowania odpadów	
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN MAGAZYN	Środki ochrony roślin; Magazyn	
ŚWIETŁÓWKI	Świetlówki	
ODZIEŻ OCHRONNA	Odzież ochronna	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

AWARIE

	Zakaz rozwieszania ogłoszeń	
	Winda nieczynna	
	Gruz	
	Zakaz wjazdu	
	Uwaga! Roboty na wysokości	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Uwaga! Remont dachu	
	Uwaga! Roboty ziemne	
	Uwaga! Remont	
	Uwaga! Prace alpinistyczne	
	Uwaga! Wyjazd	


OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Uwaga! Nie załączać	
	Uwaga! Nie zakręcać	

ZNAKI INFORMACYJNE

	Uwaga! Drzwi zamykają się samoczynnie. Nie zamykaj na siłę	
	Uwaga! Drzwi zamykają się samoczynnie. Nie zamykaj na siłę	
	Ciągnąć	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Pchać	
	Dźwig osobowy	
	Maszynownia dźwigu	
	Dźwig dla niepełnosprawnych	
	Podjazd dla niepełnosprawnych	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Informacja	
	Telefon	
	Kosz na odpadki	
	Przedszkole	
	Wózkarnia	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Zakaz dla rowerów	
	Zakaz parkowania	
	przechowalnia rowerów	
	Wskazanie kierunku	
	Zmiana kierunku	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Punkt czerpalny wody	
 ZANIM WYJDZIESZ UMYJ RĘCE	Zanim wyjdiesz umyj ręce	
ADMINISTRACJA	Administracja	
KSIĘGOWOŚĆ - - ADMINISTRACJA	Księgowość-administracja	
BIURO OBŚŁUGI KLIENTA	Biuro obsługi klienta	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Portiernia	
	Toaleta	
	Obiekt monitorowany	
	Cisza nocna obowiązuje od 22.00 - 6.00	
	Obiekt chroniony	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

ODDYMianie	Oddymianie	
WĘZŁ CIEPŁOWNICZY	Węzeł ciepłowniczy	
KOTŁOWNIA	Kotłownia	
KOTŁOWNIA GAZOWA	Kotłownia gazowa	
KOTŁOWNIA OLEJOWA	Kotłownia olejowa	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Rozdzielnia elektryczna	
	Węzeł cieplny	
	Brama uruchamiana automatycznie nie otwierać ręcznie	
	Oszczędzaj światło	
	Węzeł cieplny nieupoważnionym wstęp wzbroniony	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Zakaz wysypywania śmieci	
	Uwaga! Awaria lub naprawa. Nie uruchamiać, nie włączać	
	Zakaz niszczenia lub uszkodzania drzew i innych roślin	
	Zakaz śmiecenia	
	Mieszkańcu! Nie wpuszczaj domokrzązczów do bloku	


OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

		Zakaz wyprowadzania psów	
		Świeżo malowane	
		Brama wjazdowa- nie zastawiać	
		Zakaz gry w piłkę	
		Woda niezdatna do picia	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

 ZAKAZ WPROWADZANIA ROWERÓW		Zakaz wprowadzania rowerów
 ZAKAZ NAGRYWANIA DŹWIĘKU I REJESTRACJI OBRAZU		Zakaz nagrywania dźwięku i rejestracji obrazu
		Miejsce parkingowe dla klientów
		Teren monitorowany
		Brama wjazdowa do garażu. Nie parkować
		Uwaga! Auto Tabliczka dwustronna
		Naklejka sprawdź czy powinienieś tu parkować

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Zakaz wprowadzanie psów na tereny zielone	
	Nie niszczy zieleni	
	Obiekt monitorowany	
	Posprzątaj po swoim psie	
	Posprzątaj po swoim psie	
	Zakaz pozostawiania śmieci na zewnątrz śmietnika	
	Tabliczka na klatkę schodową	
	Zakaz gry w piłkę	

OZNAKOWANIE BHP NIERUCHOMOŚCI

	Oznaczenie klatek	
	Zakaz parkowania tyłem do budynku	
	Regulamin Placu Zabaw	
	Regulamin Placu Zabaw	